

Photographie N° 8



8

Photographie N° 14



Les murs de la jardinière à gauche de l'escalier sont en enduit de couleur (et non habillés de pierres comme sur le descriptif selon notre requérant).

11